



VISTAN KOULUN PYÖRÄPAIKOITUS

KÄYTTÖASTERAPORTTI

Tiivistelmä

Kiinteistöpalveluiden selvitys pyöräpaikoituksesta Vistan koulun ympäristössä. Kohteen käyttöastetarkastus on tehty 14.8.2024 klo 12-12:30, jolloin koulun käyttöaste on korkein.

Aaltonen Tero
tero.aaltonen@paimio.fi



Kuva 1, Kivikoulun pyöräparkin käyttöaste <30%



Kuva 2, Puukoulun pyöräparkin käyttöaste <40%



Kuva 3, Kivikoulun yläpihan pyöräparkki käyttöaste 90%



Kuva 4, Yläkoulun pyöräparkki käyttöaste 90%



Kuva 5, Yhteiskoulun pyöräparkki käyttöaste 95%



Kuva 6, Yhteiskoulun edusta (ei parkkialue)



Kuva 7, Yhteiskoulun parkkialue 2 käyttöaste 0%



Kuva 8, 2-salin pyöräparkki käyttöaste 90%

Yhteenveto

Vistan koulun pyöräpaikoituksesta sekä niihin määritetyistä alueista suurin osa oli vajaalla käytöllä. Suurin rypäs pyöriä oli jätetty alueelle, johon ei ole ollut suunniteltu pyöräpaikoitusta. Tästä kohdasta istutukset on tallottu ja niitä suojannut puinen kevyt aita rikottu. Tästä kohdasta on myös lyhin matka yläkouluun/yhteiskouluun. Pyöristä jalattomat kaadettu maahan tai laitettu nojaamaan seinään ja jalalliset asetettu telineisiin.

Korjausehdotus

Perehdytys paikoituspaikoista on selkeästi puutteellinen ja tästä syystä suurin osa paikoituspaikoista on vajaalla käytöllä. Myös katualuetta sekä istutusaluetta on otettu käyttöön pyörien jättämistä varten. Paikoitusta pystytään tehostamaan, kun pyöräparkit osoitetaan oppilaille. Myös luokka-asteittain paikoitus on mahdollista osoittaa.

Jos paikoitus tämän jälkeen on täynnä voi koulu osoittaa pyöräpaikoituksen kaupungintalon yläpihalta, jonka käyttöaste on noin 2%. Tästä on myös hyvin lyhyt matka suojatietäpitkin Vistan koululle.

Kiinteistöpalvelut tilaa vähäisen lisämäärän pyörätelineitä yhteiskoulun parkkialue 2, jotta se osoittaa kyseiseen kohtaa, olevan mahdollista jättää pyörä.

Paimiossa 15.8.2024

Kiinteistöpäällikkö

Tero Aaltonen